

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Rückersdorfer Neugraben 538672	Station von 3200 m bis 3300 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 17	HW 5715655,09 RW 3400933,41			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	0			
Länge [m]	8			
Durchmesser [mm]	500			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	100			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Rohrdurchlass. Geböschte Überdeckung. Querender Wiesenweg.			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Bewuchs			
Maßnahmenvorschlag	Prüfung Nutzungsnotwendigkeit, Beräumung Rohrabslüsse von Bewuchs und Sediment.			