

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Rückersdorfer Neugraben 538672	Station von 3300 m bis 3400 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 18	HW 5715661,24 RW 3401019,31			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	1			
Länge [m]	20			
Durchmesser [mm]	1500			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	400			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter nicht gegeben	
	Beschreibung Rohrdurchlass, Rohrabschluss durch Schotterschüttung gesichert. Querende Eisenbahntrasse und Feldweg			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmen-vorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fischotter ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen.			