


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Rückersdorfer Neugraben 538672	Station von 3600 m bis 3700 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 19	HW 5715659,17 RW 3401347,56			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	4			
Länge [m]	8			
Durchmesser [mm]	500			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	800			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Rohrdurchlass, Abschlussbauwerk Betonblocksteine. Querender Ackerüberweg.			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Fugen ausbrechend			
Maßnahmenvorschlag	Prüfung Nutzungsnotwendigkeit, Ggf. Fugensanierung			