


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Rückersdorfer Neugraben 538672	Station von 100 m bis 200 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1		
Lfd. BW-Nummer 1	HW 5715969,7 RW 3398139,57		
Bauwerksart	Durchlass		
Material	Beton mit Stein		
Breite [m]	4		
Länge [m]	8		
Durchmesser [mm]	1000		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	200		
Rückstau [ca. m]	400		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Rohrdurchlass, Abschlussbauwerk Bruchsteinmauerwerk, Querender Feldweg begrünt		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
Maßnahmenvorschlag	entfällt		