


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Rückersdorfer Neugraben 538672	Station		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1	von	3900 m	
		bis	4000 m	
Lfd. BW-Nummer 21	HW 5715640,91 RW 3401642,09			
Bauwerksart	Sohlschwelle			
Material	Ziegel			
Breite [m]	1,5			
Länge [m]	0			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	200			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Sohlschwelle aus Ziegel mit Anschwemmung, Befestigung durch Holzpfähle			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmenvorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen.			