


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Rückersdorfer Neugraben 538672	Station von 4100 m bis 4200 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 22	HW 5715627,49 RW 3401888,49			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	4			
Länge [m]	9			
Durchmesser [mm]	1000			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	700			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter nicht gegeben	
Beschreibung	Rohrdurchlass. Abschlussbauwerk Betonsteinmauerwerk. Querende Straße asphaltiert. Kein Geländer.			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig. Fugenalterung			
Maßnahmen-vorschlag	Fugensanierung			