


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Rückersdorfer Neugraben 538672	Station von 4100 m bis 4200 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 23	HW 5715625,76 RW 3401904,96			
Bauwerksart	Wehr, beweglich			
Material	Beton			
Breite [m]	1			
Länge [m]	1			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	700			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter nicht gegeben	
Beschreibung	Jalousienwehr. Wandung Betonsteinmauerwerk. Hubvorrichtung und Führung Stahl. Dammbalken Holz, 1-feldrig			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig			
Maßnahmenvorschlag	Prüfung Nutzungsbedarf / Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. Erneuerung Dammbalken und Sanierung Stahlteile.			