


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Rückersdorfer Neugraben 538672	Station von 4700 m bis 4800 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 24	HW 5715475,93 RW 3402378,96			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	4			
Länge [m]	8			
Durchmesser [mm]	500			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	700			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Rohrdurchlass. Betonsteinwandung. Querender Feldweg.			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Fugenalterung			
Maßnahmenvorschlag	Fugensanierung.			