


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Rückersdorfer Neugraben 538672	Station von 4700 m bis 4800 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 25	HW 5715471,74 RW 3402388,17			
Bauwerksart	Wehr, beweglich			
Material	Beton			
Breite [m]	1			
Länge [m]	1			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	700			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasser-wirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Jalousienwehr. Betonsteinwandung. Hubeinrichtung und Führung Stahl. Dammbalken Holz. 1-feldrig.			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Fugenalterung, Rostschäden			
Maßnahmen-vorschlag	Ausbesserung Rostschutz, Fugensanierung, Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen.			