


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Rückersdorfer Neugraben 538672	Station von 500 m bis 600 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1		
Lfd. BW-Nummer 3	HW 5715752,29 RW 3398501,03		
Bauwerksart	Durchlass		
Material	Stein & Beton		
Breite [m]	4		
Länge [m]	12		
Durchmesser [mm]	0		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	400		
Rückstau [ca. m]	600		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter nicht gegeben
Beschreibung	Rohrdurchlass, Abschlussbauwerke Bruchsteinmauerwerk. Querende Straße - asphaltiert.		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Fugen der Abschlussbauwerke gelockert.		
Maßnahmenvorschlag	Fugensanierung. Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fischotter ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen.		