

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Rückersdorfer Neugraben 538672	Station von 1700 m bis 1800 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1		

Lfd. BW-Nummer 6	HW 5715431,01 RW 3399513,23
----------------------------	--

Bauwerksart	Durchlass
Material	Stein & Beton
Breite [m]	4
Länge [m]	8
Durchmesser [mm]	1000
Überdeckung [cm]	0
Stauhöhe [cm]	0
Rückstau [ca. m]	400



Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben
------------------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

Beschreibung Rohrdurchlass, Abschlussbauwerke Bruchsteinmauerwerk. Querender Wiesenweg.

Mangel / Baulicher Zustand funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Fugen ausgebrochen

Maßnahmenvorschlag Fugensanierung