

### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Rückersdorfer Neugraben 538672	<b>Station</b>		<b>Kartierer</b>  A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 1	von	1800 m	
		bis	1900 m	
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 8	<b>HW</b> 5715440,92 <b>RW</b> 3399687,43			
<b>Bauwerksart</b>	Sohlschwelle			
Material	Holz			
Breite [m]	4			
Länge [m]	0			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	100			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  gegeben	Wasserwirbellose  nicht gegeben	Fischotter  gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Sohlschwelle, Dammbalken mit Holzpfahlbefestigung, ökologischer Kleinstau			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, geringe Nutzungsdauer			
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	Prüfung Genehmigungs- und Eigentumsverhältnisse. Ggf. Rückbau oder Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen.			