

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Rückersdorfer Neugraben 538672	Station von 1900 m bis 2000 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1		

Lfd. BW-Nummer 9	HW 5715445,34 RW 3399758,8
----------------------------	---

Bauwerksart	Durchlass
Material	Stein & Beton
Breite [m]	4
Länge [m]	8
Durchmesser [mm]	1000
Überdeckung [cm]	0
Stauhöhe [cm]	0
Rückstau [ca. m]	200



Ökologische Durchgängigkeit	Fische	Wasserwirbellose	Fischotter
	gegeben	gegeben	gegeben

Beschreibung Rohrdurchlass, Abschlussbauwerk Bruchsteinmauerwerk. Querender Wiesenweg.

Mangel / Baulicher Zustand funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Fugen ausgebrochen

Maßnahmenvorschlag Fugensanierung Abschlussbauwerk.