


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Rückersdorfer Neugraben 538672	Station von 7700 m bis 7800 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 11	HW 5714768,95 RW 3405158,78			
Bauwerksart	Wehr, beweglich			
Material	Beton			
Breite [m]	1			
Länge [m]	1			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	200			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Jalousienwehr. Wandung Betonsteinmauerwerk. Führung Hubvorrichtung Stahl. Dammbalken Holz. Oberer Teil geöffnet. 1-feldrig.			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmenvorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen.			