


### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Rückersdorfer Neugraben 538672	<b>Station</b>		<b>Kartierer</b>  A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 2	von	7900 m	
		bis	8000 m	
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 12	<b>HW</b> 5714859,66 <b>RW</b> 3405325,27			
<b>Bauwerksart</b>	Durchlass			
<b>Material</b>	Beton			
<b>Breite [m]</b>	0,3			
<b>Länge [m]</b>	6			
<b>Durchmesser [mm]</b>	300			
<b>Überdeckung [cm]</b>	0			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	0			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	400			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Rohrdurchlass. Geböschte Anschüttung. Querender Wiesenweg.			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig			
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	Befreiung von Bewuchs und Sedimentberäumung an Rohrabschlüssen.			