

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Rückersdorfer Neugraben 538672	Station von 8200 m bis 8300 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2		
Lfd. BW-Nummer 14	HW 5714866,45 RW 3405737,67		
Bauwerksart	Durchlass		
Material			
Breite [m]	0		
Länge [m]	5		
Durchmesser [mm]	0		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Rohrdurchlass, kurz vor Grabenende. Geböschte Anschüttung.		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig		
Maßnahmenvorschlag	Bewuchs- und Sedimententfernung von Rohrabschlüssen.		