

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Rückersdorfer Neugraben 538672	Station von 5300 m bis 5400 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2		
Lfd. BW-Nummer 2	HW 5715182,58 RW 3402986,95		
Bauwerksart	Durchlass		
Material	Beton		
Breite [m]	2		
Länge [m]	5		
Durchmesser [mm]	1000		
Überdeckung [cm]	200		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	600		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter nicht gegeben
Beschreibung	Rohrdurchlass, Sicherung Rohrabschluss durch Bruchsteinmauerwerk. Querender, befestigter Waldweg / Straße.		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Fugenalterung		
Maßnahmenvorschlag	Fugensanierung Abschlussbauwerk. Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fischotter ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen.		