


Blatt 3

Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Rückersdorfer Neugraben 538672	Station von 5300 m bis 5400 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2		
Lfd. BW-Nummer 3	HW 5715176,71 RW 3403002,87		
Bauwerksart	Wehr, beweglich		
Material	Beton		
Breite [m]	1		
Länge [m]	1		
Durchmesser [mm]	0		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	600		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasser-wirbellose nicht gegeben	Fischotter nicht gegeben
Beschreibung	Jalousienwehr. Wandung Betonsteinmauerwerk. Führung Hubvorrichtung Stahl. Dammbalken Holz. Am Wegdamm angeschlossen. 1-feldrig.		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Korrosionsstellen, Dammbalkenalterung		
Maßnahmen-vorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. Dammbalkenerneuerung, Rostschutzeroberflächenerneuerung.		