


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Rückersdorfer Neugraben 538672	Station von 5500 m bis 5600 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 4	HW 5715089 RW 3403177,29			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	2			
Länge [m]	6			
Durchmesser [mm]	500			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Rohrdurchlass, Abschlussbauwerk Betonsteinmauerwerk. Querender Feldweg.			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Bewuchs Rohrabschlüsse			
Maßnahmenvorschlag	Bewuchsentfernung			