


**Blatt 3**

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Rückersdorfer Neugraben 538672	<b>Station</b> von 6000 m bis 6100 m	<b>Kartierer</b>  A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 2		
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 5	<b>HW</b> 5714874,61 <b>RW</b> 3403542,52		
<b>Bauwerksart</b>	Durchlass		
<b>Material</b>	Beton		
<b>Breite [m]</b>	1,5		
<b>Länge [m]</b>	8		
<b>Durchmesser [mm]</b>	500		
<b>Überdeckung [cm]</b>	400		
<b>Stauhöhe [cm]</b>	0		
<b>Rückstau [ca. m]</b>	1700		
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  gegeben	Wasser-wirbellose  gegeben	Fischotter  nicht gegeben
<b>Beschreibung</b>	Rohrdurchlass, Abschlussbauwerk Natursteinmauerwerk. Querender Waldweg / einfachere Straße		
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
<b>Maßnahmen-vorschlag</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fischotter ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen		