


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Rückersdorfer Neugraben 538672	Station von 6300 m bis 6400 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 7	HW 5714811,5 RW 3403812,56			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	0,5			
Länge [m]	5			
Durchmesser [mm]	500			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Rohrdurchlass. Geböschte Überschüttung. Querender Wiesenweg.			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig			
Maßnahmenvorschlag	Freilegung Durchlassöffnungen (Sedimentberäumung und Bewuchsentfernung)			