

**Blatt 3**

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Rückersdorfer Neugraben 538672	<b>Station</b> von 7000 m bis 7100 m		<b>Kartierer</b> A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 2			
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 9	<b>HW</b> 5714644,58 <b>RW</b> 3404509,22			
<b>Bauwerksart</b>	Durchlass			
<b>Material</b>	Beton			
<b>Breite [m]</b>	0,5			
<b>Länge [m]</b>	5			
<b>Durchmesser [mm]</b>	500			
<b>Überdeckung [cm]</b>	0			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	0			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Rohrdurchlass, geböschte Anschüttung. Querender Waldweg.			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig			
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	Befreiung Rohrabschlüsse von Bewuchs			