

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Sornoer Hauptgraben 538684	Station von 3300 m bis 3400 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 10	HW 5713664,37 RW 3404314,7			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	4			
Länge [m]	8			
Durchmesser [mm]	1000			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	200			
Rückstau [ca. m]	1200			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
	Beschreibung			
	Rohrdurchlass, Abschlussbauwerk Betonsteinmauerwerk. Querender Waldweg befahren.			
Mangel / Baulicher Zustand		funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Fugenalterung		
Maßnahmenvorschlag		Fugensanierung		