


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Sornoer Hauptgraben 538684	Station von 3300 m bis 3400 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 11	HW 5713669,33 RW 3404325,33			
Bauwerksart	Wehr, beweglich			
Material	Beton			
Breite [m]	1			
Länge [m]	1			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	150			
Stauhöhe [cm]	100			
Rückstau [ca. m]	1200			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Jalousienwehr. Wandung Betonsteinmauerwerk. Führung / Hubvorrichtung Stahl. Dammbalken Holz. 1-feldrig.			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Fugensanierung, Dammbalkenalterung			
Maßnahmenvorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Fugensanierung, ggf. Dammbalkenerneuerung.			