

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Sornoer Hauptgraben 538684	Station von 4400 m bis 4500 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1		

Lfd. BW-Nummer 13	HW 5713771,2 RW 3405363,35
-----------------------------	---

Bauwerksart	Wehr, beweglich
Material	Beton
Breite [m]	1
Länge [m]	1
Durchmesser [mm]	0
Überdeckung [cm]	0
Stauhöhe [cm]	0
Rückstau [ca. m]	800



Ökologische Durchgängigkeit	Fische	Wasserwirbellose	Fischotter
	nicht gegeben	nicht gegeben	gegeben

Beschreibung Jalousienwehr. Wandung Betonsteinmauerwerk. Führung / Hubvorrichtung Stahl. Dammbalken Holz. 1-feldrig.

Mangel / Baulicher Zustand funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Dammbalkenalterung

Maßnahmenvorschlag Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Bei Sanierung Dammbalkenerneuerung.