

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Sornoer Hauptgraben 538684	Station von 5200 m bis 5300 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 14	HW 5713349,53 RW 3405906,07			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	4			
Länge [m]	10			
Durchmesser [mm]	1000			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	200			
Rückstau [ca. m]	900			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter nicht gegeben	
	Beschreibung Rohrdurchlass, Abschlussbauwerk Betonsteinmauerwerk. Querende Kreisstraße.			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Fugenalterung			
Maßnahmen-vorschlag	Beton / Fugensanierung			