


Blatt 3

Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Sornoer Hauptgraben 538684	Station von 6100 m bis 6200 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 16	HW 5713439,91 RW 3406799,24			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	4			
Länge [m]	8			
Durchmesser [mm]	1000			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	700			
Ökologische Durchgän- gigkeit	Fische nicht gegeben	Wasser- wirbellose nicht gegeben	Fischotter nicht gegeben	
	Beschreibung Rohrdurchlass, Abschlussbauwerk Betonsteinmauerwerk. Querender Feldweg.			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Betonausbruch.			
Maßnahmen- vorschlag	Betonsanierung.			