

**Blatt 3**

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Sornoer Hauptgraben 538684	<b>Station</b> von 0 m bis 100 m	<b>Kartierer</b> A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 1		
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 1	<b>HW</b> 5712241,75 <b>RW</b> 3401723,07		
<b>Bauwerksart</b>	Durchlass		
<b>Material</b>	Beton		
<b>Breite [m]</b>	1,5		
<b>Länge [m]</b>	7		
<b>Durchmesser [mm]</b>	0		
<b>Überdeckung [cm]</b>	0		
<b>Stauhöhe [cm]</b>	100		
<b>Rückstau [ca. m]</b>	600		
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben
	<b>Beschreibung</b> Rechteckdurchlass Beton, geböschte Überdeckung. Querender Wiesenüberweg.		
	<b>Mangel / Baulicher Zustand</b> funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
<b>Maßnahmenvorschlag</b> entfällt			