


### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Sornoer Hauptgraben 538684	<b>Station</b> von 1100 m bis 1200 m		<b>Kartierer</b> A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 1			
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 5	<b>HW</b> 5712903,68 <b>RW</b> 3402414,5			
<b>Bauwerksart</b>	Wehr, beweglich			
<b>Material</b>	Beton			
<b>Breite [m]</b>	1			
<b>Länge [m]</b>	1			
<b>Durchmesser [mm]</b>	0			
<b>Überdeckung [cm]</b>	0			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	100			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	800			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische nicht gegeben	Wasser-wirbellose nicht gegeben	Fischotter nicht gegeben	
	<b>Beschreibung</b>	Hubschützenwehr. Wandung / Steg Beton. Führung / Hubvorrichtung Stahl. Schütze Holz. 1-feldrig. Saniert.		
	<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
<b>Maßnahmen-vorschlag</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen.			