


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Sornoer Hauptgraben 538684	Station von 2400 m bis 2500 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 8	HW 5712993,94 RW 3403717,51			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	3			
Länge [m]	5			
Durchmesser [mm]	1000			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Rohrdurchlass, geböschte Überschüttung. Querender Wiesenweg.			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmenvorschlag	entfällt			