


Blatt 3

| | | | | |
|--|--|--|-----------------------|------------------------------|
| Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung | Gewässer : Sornoer Hauptgraben 538684 | Station von 2600 m bis 2700 m | | Kartierer A.Kaeser |
| | Abschnittsnr.: 1 | | | |
| Lfd. BW-Nummer 9 | HW 5713158,3 RW 3403797,54 |  | | |
| Bauwerksart | Durchlass | | | |
| Material | Beton | | | |
| Breite [m] | 8 | | | |
| Länge [m] | 10 | | | |
| Durchmesser [mm] | 1000 | | | |
| Überdeckung [cm] | 150 | | | |
| Stauhöhe [cm] | 0 | | | |
| Rückstau [ca. m] | 0 | | | |
| Ökologische Durchgängigkeit | Fische gegeben | Wasserwirbellose gegeben | Fischotter gegeben | |
| Beschreibung | Rohrdurchlass. Geböschte Überschüttung. Querender Waldweg. | | | |
| Mangel / Baulicher Zustand | funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel | | | |
| Maßnahmenvorschlag | entfällt | | | |