


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Flöße 53868	Station von 4100 m bis 4200 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 18	HW 5712477,38 RW 3399725,25			
Bauwerksart	Straßenbrücke			
Material	Beton, Stein			
Breite [m]	4			
Länge [m]	4			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasser-wirbellose nicht gegeben	Fischotter nicht gegeben	
Beschreibung	Brückenbauwerk, Zufahrt Landschulheim. Brückeplatte Stahlträger im Betonverbund, Widerlager Natursteinmauerwerk, Geländer Stahl. Keine Uferberme / untere Otterpassage. Aue-ökologisch nicht vertretbar.			
Mangel / Baulicher Zustand	Funktion beeinträchtigt, sanierungsbedürftig - Brückeplatte und Geländer.			
Maßnahmen-vorschlag	Prüfung Eigentumsverhältnisse. Kontrolle statische Belastbarkeit, Sanierung Brückenplatte, Widerlager (Fugen) und Erneuerung Geländer. Berücksichtigung der Prüfung und Verbesserung der der ökologischen Durchgängigkeit hinsichtlich der Nutzungssituation.			