

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Flöße 53868	Station von 8600 m bis 8700 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 29	HW 5711666,08 RW 3403859,45			
Bauwerksart	Wehr, beweglich			
Material	Beton			
Breite [m]	1			
Länge [m]	1			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	50			
Stauhöhe [cm]	250			
Rückstau [ca. m]	300			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Hubschützenwehr. Betonwandung mit Pegel, Hubgerüst Stahl, Schütze aus Holzdamm Balken, Bediensteg Beton. 1-feldrig.			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmenvorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen.			