

### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Flöße 53868	<b>Station</b>  von 0 m bis 100 m	<b>Kartierer</b>  A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 1		
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 2	<b>HW</b> 5714761,24 <b>RW</b> 3396549,66		
<b>Bauwerksart</b>	Wehr, beweglich		
<b>Material</b>	Mauerwerk		
<b>Breite [m]</b>	1		
<b>Länge [m]</b>	6		
<b>Durchmesser [mm]</b>	1000		
<b>Überdeckung [cm]</b>	150		
<b>Stauhöhe [cm]</b>	200		
<b>Rückstau [ca. m]</b>	650		
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische nicht gegeben	Wasser-wirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben
<b>Beschreibung</b>	Hubschützenwehr. Wandung Natursteinmauerwerk. Führung / Hubvorrichtung / Geländer Stahl. Schützensausfachung Holz. Auslaufbauwerk Speicherbecken vor Kleiner Elster (Schließung bei Hochwasser für Aufnahme Zufluss aus Flösse).		
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Fugenalterung, Roststellen		
<b>Maßnahmen-vorschlag</b>	Fugensanierung, Rostschutzergänzung		