

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Flöße 53868	Station von 8800 m bis 8900 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1		
Lfd. BW-Nummer 31	HW 5711437,2 RW 3403924,95		
Bauwerksart	Durchlass		
Material	Beton		
Breite [m]	0		
Länge [m]	0		
Durchmesser [mm]	0		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Gedükter Rohrduchlass. Abschlusswandung flussabwärts Natursteinmauerwerk, mit Stahlgitter. Querender Wiesenübergang und historischer Floßgraben.		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Fugenalterung im Wasserzonenbereich.		
Maßnahmenvorschlag	Ergänzung Fugensanierung.		