


### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Flöße 53868	<b>Station</b>  von 8800 m bis 8900 m		<b>Kartierer</b>  A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b>  1			
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 32	<b>HW</b> 5711410,55 <b>RW</b> 3403931,71			
<b>Bauwerksart</b>	Wehr, beweglich			
<b>Material</b>	Beton			
<b>Breite [m]</b>	1			
<b>Länge [m]</b>	1			
<b>Durchmesser [mm]</b>	0			
<b>Überdeckung [cm]</b>	0			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	150			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	700			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  nicht gegeben	Wasserwirbellose  nicht gegeben	Fischotter  gegeben	
	<b>Beschreibung</b> Hubschützenwehr vor Gedükertem Rohrdurchlass, 1-feldrig. Wandung Betonsteinmauerwerk, mit Stahlgitter, Hubvorrichtung Stahl. Neubau. Nachfolgend querender Wiesenübergang und historischer Floßgraben.			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	entfällt.			