

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Flöße 53868	Station von 600 m bis 700 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1		

Lfd. BW-Nummer 4	HW 5714429,44 RW 3397077,48
----------------------------	--

Bauwerksart	Durchlass
Material	Beton
Breite [m]	1
Länge [m]	7
Durchmesser [mm]	1000
Überdeckung [cm]	50
Stauhöhe [cm]	100
Rückstau [ca. m]	0



Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben

Beschreibung	Rohrdurchlass, geböschte Überschüttung. Kein Sohlsediment. Querender Wiesenweg.
---------------------	---

Mangel / Baulicher Zustand	funktionsstüchtig, keine erkennbaren Mängel
-----------------------------------	---

Maßnahmenvorschlag	entfällt
---------------------------	----------