

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Flöße 53868	Station von 900 m bis 1000 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 5	HW 5714167,35 RW 3397247,19			
Bauwerksart	Wehr, beweglich			
Material	Beton			
Breite [m]	1			
Länge [m]	6			
Durchmesser [mm]	1000			
Überdeckung [cm]	50			
Stauhöhe [cm]	150			
Rückstau [ca. m]	400			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Jalousienwehr. Wandung Betonsteinmauerwerk. Führung / Hubvorrichtung Stahl. Dammbalken Holz. Verschluss / Überlauf, anschließende Verrohrung.			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Roststellen			
Maßnahmenvorschlag	Erneuerung Rostschutz, Prüfung Beweglichkeit. Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen.			