


### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Floesse 53868	<b>Station</b>  von 0 m bis 100 m		<b>Kartierer</b>  D.Moeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 1			
<b>Lfd. BW-Nummer</b> Ergänzung_1	<b>HW</b> 5714782,79 <b>RW</b> 3396620,66			
<b>Bauwerksart</b>	Schöpfwerk			
<b>Material</b>	Beton			
<b>Breite [m]</b>	2			
<b>Länge [m]</b>	15			
<b>Durchmesser [mm]</b>	1000			
<b>Überdeckung [cm]</b>	150			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	4			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	200			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter nicht gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Schöpfwerk zur Überleitung Speicherbeckeninhalt (Flösse) in Kleine Elster bei Hochwasser.			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	nach Außenansicht - funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	entfällt			