

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Flöße 53868	Station		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2	von	12700 m	
Lfd. BW-Nummer 10	HW 5710576,4 RW 3407448,63			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	5			
Länge [m]	12			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	200			
Rückstau [ca. m]	1000			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter nicht gegeben	
	Beschreibung Rohrdurchlass. Querende Landesstraße asphaltiert. Kein Geländer, Abschlussbauwerk Betonsteinmauerwerk. Eingestaut. Straßendamm angebösch.			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Fugenausbruch			
Maßnahmenvorschlag	Fugensanierung, Ergänzung Geländer / Leitplanken.			