

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Flöße 53868	Station von 13700 m bis 13800 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 14	HW 5710481,18 RW 3408392,29			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	5			
Länge [m]	8			
Durchmesser [mm]	1000			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	200			
Rückstau [ca. m]	1000			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Rohrdurchlass, Abschlussbauwerk Betonsteinmauerwerk. Querender Feldweg und querende Gasleitung.			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Fugenalterung, Rissbildung			
Maßnahmenvorschlag	Betonsanierung			