

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Flöße 53868	Station von 13700 m bis 13800 m		Kartierer n.d.
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 15	HW 5710476,41 RW 3408405,63			
Bauwerksart	Wehr, beweglich			
Material	Beton			
Breite [m]	1			
Länge [m]	1			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	200			
Rückstau [ca. m]	1000			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Dammbalkenwehr. Wandung Betonsteinmauerwerk. Führung Stahl. Dammbalken Holz, geschlossen. 1-feldrig.			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Fugenalterung			
Maßnahmenvorschlag	Prüfung Nutzungsnotwendigkeit. Ggf. Rückbau oder Prüfung Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit. Fugensanierung.			