

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Flöße 53868	Station von 14800 m bis 14900 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2		
Lfd. BW-Nummer 18	HW 5709930,06 RW 3409220,55		
Bauwerksart	Durchlass		
Material	Beton		
Breite [m]	5		
Länge [m]	10		
Durchmesser [mm]	500		
Überdeckung [cm]	200		
Stauhöhe [cm]	200		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Rohrdurchlass, Abschlussbauwerk Betonsteinmauerwerk. Querender Waldweg.		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Fugenalterung		
Maßnahmenvorschlag	Fugensanierung		