

Blatt 3

Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Flöße 53868	Station von 9500 m bis 9600 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 2	HW 5711186,28 RW 3404476,6			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	4			
Länge [m]	8			
Durchmesser [mm]	1000			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	1000			
Ökologische Durchgän- gigkeit	Fische gegeben	Wasser- wirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Rohrdurchlass. Abschlussbauwerk Betonsteinmauerwerk, querender Wiesenüberweg.			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Fugenalterung			
Maßnahmen- vorschlag	Fugensanierung			