

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Flöße 53868	Station von 9700 m bis 9800 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 4	HW 5711029,25 RW 3404449,46			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	4			
Länge [m]	8			
Durchmesser [mm]	1000			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	1000			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Rohrdurchlass, Betonabschlussbauwerke Betonsteinmauerwerk. Querender Feldweg begrünt.			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Fugenalterung			
Maßnahmenvorschlag	Fugensanierung			