

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Flöße 53868	Station von 10300 m bis 10400 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 5	HW 5710881,09 RW 3405081,34			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	4			
Länge [m]	8			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter nicht gegeben	
Beschreibung	Rohrdurchlass. Abschlussbauwerke Betonsteinmauerwerk. Querender Wiesenweg.			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Fugenalterung			
Maßnahmenvorschlag	Fugensanierung			