

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Flöße 53868	Station von 10900 m bis 11000 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 6	HW 5710882,76 RW 3405661,83			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	4			
Länge [m]	8			
Durchmesser [mm]	1000			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	1000			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Rohrdurchlass, Abschlussbauwerk Betonsteinmauerwerk. Querender Feldweg geschottert / befahren.			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Fugenalterung			
Maßnahmenvorschlag	Fugensanierung			