

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schweißgraben Maasdorf 538694	Station von 100 m bis 200 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1		

Lfd. BW-Nummer 1	HW 5710959,91 RW 3391088,55
----------------------------	--

Bauwerksart	Durchlass
Material	Beton
Breite [m]	1
Länge [m]	5
Durchmesser [mm]	1000
Überdeckung [cm]	0
Stauhöhe [cm]	0
Rückstau [ca. m]	0



Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben
------------------------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------

Beschreibung	Durchlass, bewachsene Überschüttung als landwt. Überfahrt, Otterpassage gegeben
---------------------	---

Mangel / Baulicher Zustand	funktionsstüchtig, keine erkennbaren Mängel
-----------------------------------	---

Maßnahmenvorschlag	entfällt
---------------------------	----------