

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schweißgraben Maasdorf 538694	Station von 300 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1	bis 400 m	

Lfd. BW-Nummer 2	HW 5710974,43 RW 3391201,62
----------------------------	--

Bauwerksart	Durchlass
Material	Beton
Breite [m]	1
Länge [m]	3
Durchmesser [mm]	1000
Überdeckung [cm]	0
Stauhöhe [cm]	0
Rückstau [ca. m]	0



Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben
------------------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

Beschreibung Durchlass, Betonrohr, bewachsene Überschüttung auf Hozbohlen als Wiesenüberweg, Otterpassage gegeben

Mangel / Baulicher Zustand funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel

Maßnahmenvorschlag entfällt