

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schweißgraben Maasdorf 538694	Station von 400 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1	bis 500 m	

Lfd. BW-Nummer 3	HW 5710934,29 RW 3391332,99
----------------------------	--

Bauwerksart	Durchlassn
Material	Beton
Breite [m]	1
Länge [m]	5
Durchmesser [mm]	1000
Überdeckung [cm]	0
Stauhöhe [cm]	0
Rückstau [ca. m]	0



Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben
------------------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

Beschreibung	Durchlass, Betonrohr, bewachsene Überschüttung als landwt. Überfahrt, Otterpassage gegeben
---------------------	--

Mangel / Baulicher Zustand	funktionsstüchtig, sanierungsbedürftig
-----------------------------------	--

Maßnahmenvorschlag	Genehmigungs- und Eigentumsverhältnisse prüfen, ggf. Ausspülungen Grabenböschung beseitigen
---------------------------	---